

Bedienungsanleitung

WA 1020 - Kühlschrankthermometer

Installation

Eine Aufhängung im Kühlschrank ist durch den Haken am oberen Ende des Thermometers möglich.

Funktion

Im durchsichtigen Glasröhrchen befindet sich die Messflüssigkeit, welche sich je nach Temperatur ausdehnt und entsprechend einen Wert auf der Messkala anzeigt. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: -40°C bis +40°C

Abmaße (BxTxH): 24 x 9 x 155 mm